

| Místní komunikace - Obruby | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy: | | 6016 | m |
| z toho | místní komunikace III. třídy | 4706 | m |
| | místní komunikace IV. třídy | 1310 | m |
| Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy: | | 21207 | m² |
| z toho | místní komunikace III. třídy | | |
| | s povrchem z dlažby | 0 | m ² |
| | s povrchem živičným | 18547 | m ² |
| | s povrchem z betonových panelů | 319 | m ² |
| | s povrchem nezpevněným a štěrkovým | 916 | m ² |
| | celkem | 19782 | m² |
| z toho | místní komunikace IV. třídy | | |
| | s povrchem z betonové dlažby | 216 | m ² |
| | s povrchem ze zámkové dlažby | 1155 | m ² |
| | s povrchem z kamenné dlažby | 0 | m ² |
| | s povrchem živičným | 0 | m ² |
| | s povrchem nezpevněným | 54 | m ² |
| | celkem | 1425 | m² |

| Mosty a lávky | | |
|-----------------------------|---|----|
| Počet mostů a lávek | 1 | ks |
| Celková délka mostů a lávek | 4 | m |

| Finance | | |
|--|---|----|
| Obejm finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací | * | Kč |
| Obejm finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací | * | Kč |

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

| Poř. číslo | Název ulice | Třída | Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů | | | | | | | | | | | | Odvodnění | | Obrubník | | Propustky | | Poznámka |
|----------------|-------------|-------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | Dlažba | | Živice | | | | Betonové panely | | Štěrkové a nezpevněné | | Stav povrchu | Dopravní značky | Žlaby | Vpustě | Silniční | Chodníkový | Ø | Délka | |
| | | | | | Penetrační makadam | | Asf. beton (balená) | | m | 1 | m | m ² | | ks | m | ks | m | m | ks | m | |
| | | | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | 1 | m | m ² | | ks | m | ks | m | m | ks | m | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 871 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 645 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 43 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 150 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 125 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 528 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 1016 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 10c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 98 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 165 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| 12c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 150 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 91 | 319 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 268 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 54 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 188 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 132 | 396 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 252 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III | 0 | 0 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem: | | | 0 | 0 | 3594 | 14705 | 762 | 3843 | 91 | 319 | 259 | 916 | | 0 | 508 | 10 | 617 | 0 | 1 | 7 | |
| | | | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | | ks | m | ks | m | m | ks | m | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| Poř. číslo | Název ulice | Třída | Délky a plochy podle povrchů | | | | | | | | | | | Schody | Obrubník | | Odvodnění | | Poznámka |
|------------|-------------|-------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|--------------|--------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| | | | Dlažba betonová | | Dlažba zámková | | Dlažba kamenná | | Živice | | nezpevněný | | Stav povrchu | | Silniční | Chodníkový | Žlaby | Vpustě | |
| | | | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | | | ks | m | m | m | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1d | | IV | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 2d | | IV | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 3d | | IV | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
| 4d | | IV | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 5d | | IV | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 6d | | IV | 216 | 216 | 96 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 312 | 228 | 0 | 0 | |
| 7d | | IV | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
| 8d | | IV | 0 | 0 | 127 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 76 | 0 | 0 | |
| 9d | | IV | 0 | 0 | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 45 | 0 | 0 | |
| 10d | | IV | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | |
| 11d | | IV | 0 | 0 | 163 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 126 | 0 | 0 | |
| 12d | | IV | 0 | 0 | 134 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 129 | 0 | 0 | |
| 13d | | IV | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 14d | | IV | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
| 15d | | IV | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | |
| 16d | | IV | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 17d | | IV | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |

| Poř. číslo | Název ulice | Třída | Délky a plochy podle povrchů | | | | | | | | | | | Schody | Obrubník | | Odvodnění | | Poznámka | |
|----------------|-------------|-------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------|----------------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----|
| | | | Dlažba betonová | | Dlažba zámková | | Dlažba kamenná | | Živice | | nezpevněný | | Stav povrchu | | Silniční | Chodníkový | Žlaby | Vpustě | | |
| | | | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | | | ks | m | m | m | | ks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 18d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IV | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | | |
| 19d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IV | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Celkem: | | | 216 | 216 | 1076 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | | 0 | 1292 | 1051 | 0 | 0 | | |
| | | | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | m | m ² | | ks | m | m | m | ks | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | | | 1c | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|--------------------|--|----------------|---|--|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | | | 1c | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | označení: | | | | Silniční | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Počet schodišť (ks) | 0 | kategorie: místní komunikace III. třídy | | | | Silniční | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | katastrální území: Obruby | | | | Silniční | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | název ulice: | | | | Silniční | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | | 3 | Silniční | 0 | 0 | | | | 0 |
| ODVODNĚNÍ | | | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3 | | 871 m | 3979 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Železobetonové panely - 1 | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nezpevněný - štěrkokdt' | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | Ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na silnici I/16 | | 7,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | | |
| 2 | 0,145 | změna šíře | | | 5,00 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | 0,205 | napojení na | účelovou komunikaci | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4 | 0,465 | změna šíře | napojení na účelovou komunikaci | | 4,00 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 5 | 0,871 | konec úpravy, | konec katastr.území | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Materiál zábradlí | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | | | | 3c | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | 3c | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | 0 | | |
| | Počet schodišť (ks) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | 0 | | |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | 0 | | |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | 0 | | |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | 0 | | |
| ODVODNĚNÍ | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3 | 493 m | 2440,5 m2 | Chodníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 2 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Železobetonové panely - 1 | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Povrch: Nepevněný - štěrkokdt' | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | Ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 0,000 | začátek úpravy | | napojení na silnici III/2682 | 18,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 0,011 | změna šíře | | | 4,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 0,075 | napojení na | | 4c a 5c | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 0,082 | změna šíře | | | 4,50 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 0,467 | změna šíře | | | 7,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 6 0,474 | napojení na | | napojení na 2c | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 0,480 | změna šíře | | napojení na účelovou komunikaci | 18,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 8 0,493 | konec úpravy, | | napojení na silnici I/16 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: 18/7m | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4c</div> | | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obrubny | Konec obrubny | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|--------------------|--|--|---|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | | | | | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | označení: | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Počet schodišť (ks) | 0 | kategorie: místní komunikace III. třídy | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | katastrální území: Obruby | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | název ulice: | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | 3 | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| ODVODNĚNÍ | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | | 0 m | 0 m ² | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3 | | 43 m | 204 m ² | Chodníková | 0 | 0 | 0 | | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Železobetonové panely - 1 | | 0 m | 0 m ² | Chodníková | 0 | 0 | 0 | | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | 0 m | 0 m ² | Chodníková | 0 | 0 | 0 | | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nepevněný - štěrkokdt' | | 0 m | 0 m ² | Chodníková | 0 | 0 | 0 | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | Ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na silnici III/2682 | | 9,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,004 | změna šíře | | | 4,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,038 | změna šíře | | | 10,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,043 | konec úpravy, | napojení na 3c | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | | 0 | označení: | 6c | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obrubny | Konec obrubny | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|--|--|----------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | Celková délka zábradlí (m) | 0 | | | | Silniční |
| Celková délka schodů (m) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| Počet schodišť (ks) | 0 | | kategorie: místní komunikace III. třídy | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | | katastrální území: Obrubny | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | | název ulice: | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | 4 | Silniční | 0 | 0 | | 0 | | |
| ODVODNĚNÍ | | | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4 | 150 m | 478 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Železobetonové panely - 1 | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nezpevněný - štěrkokdt' | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na silnici III/2682 | 13,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,008 | změna šíře | | 3,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,150 | napojení na | 5c | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,282 | napojení na | účel.komunikaci | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 | 0,296 | konec úpravy, | konec komunikace | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | | | | 8c | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | označení: 8c | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | | | | Silniční | 0 | 264 | Levá strana | 264 | |
| | Počet schodišť (ks) | 0 | | | | Silniční | 0 | 264 | Pravá strana | 264 | |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 528 | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| ODVODNĚNÍ | Počet propustků (ks) | 0 | katastrální území: Obruby název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 264 m 1352 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 0 m 0 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkokdt' 0 m 0 m2 | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 3 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | Ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na silnici III/2682 | 12,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,010 | změna šíře | | 7,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,040 | změna šíře | | 3,60 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,112 | změna šíře | | 6,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 | 0,140 | změna šíře | | 3,60 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 6 | 0,153 | změna šíře | | 5,60 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 | 0,193 | změna šíře | | 3,60 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 8 | 0,258 | změna šíře | | 25,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 9 | 0,264 | konec úpravy, | konec komunikace | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| Poznámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Materiál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | | Celková délka zábradlí (m) | | označení: | | 11c | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODVODNĚNÍ | | Celková délka schodů (m) | | 0 | | kategorie: místní komunikace III. třídy | | Silniční | | 0 | | 89 | | Pravá strana | | 89 | | | |
| | | Počet schodišť (ks) | | 0 | | katastrální území: Obruby | | Silniční | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | Celková délka silničních obrubníků (m) | | 89 | | název ulice: | | Silniční | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | | 0 | | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | 4 | | Silniční | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | | 0 | | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | | 0 m | | 0 m2 | | Chodníková | | 0 | | 0 | | | |
| | | Počet propustků (ks) | | 0 | | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4 | | 165 m | | 1150 m2 | | Chodníková | | 0 | | 0 | | | |
| | | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | | 2 | | Povrch: Železobetonové panely - 1 | | 0 m | | 0 m2 | | Chodníková | | 0 | | 0 | | | |
| | | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | | 0 | | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | 0 m | | 0 m2 | | Chodníková | | 0 | | 0 | | | |
| | | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | | 0 | | Povrch: Nepevněný - štěrkokdt' | | 0 m | | 0 m2 | | Chodníková | | 0 | | 0 | | | |
| staničení č. km | | popis bodu | | poznámka | | Ø šíře vozovky | | Zimní údržba komunikace: | | | | 12 hod | | | | | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | | napojení na silnici III/26882 | | 16,00 | | Odvodnění podélné | | Žlab/ Přírod. žlab | | Začátek žlabu | | Konec žlabu | | levá/pravá strana | | celkem (m) | |
| 2 | 0,004 | změna šíře | | | | 12,00 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | 0,020 | změna šíře | | | | 14,00 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | 0,031 | změna šíře | | | | 3,50 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 5 | 0,046 | změna šíře | | | | 5,00 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | 0,085 | změna šíře | | | | 4,50 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 0,160 | změna šíře | | | | 21,00 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | 0,165 | konec úpravy, | | napojení na MK 12c | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | | | | | | |
| Pozámky: | | | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | | 13c | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) |
|--------------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Obruby název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 | | | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | 0 m | 0 m2 | Silniční | 0 | 0 |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 2 | 7 m | 45,5 m2 | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Počet schodišť (ks) | 0 | | Povrch: Železobetonové panely - 2 | 91 m | 318,5 m2 | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m2 | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | | Povrch: Nezpevněný - štěrkokdt' | 0 m | 0 m2 | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 |
| ODVODNĚNÍ | Počet propustků (ks) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | | | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na III/2682 | 13,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,007 | změna šíře | | 3,50 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,020 | změna povrchu | beton.panel | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,098 | konec úpravy, | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| Pozámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | | | | 14c | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|--------------------|------------|--|------------------------------|---|------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Celková délka zábradlí (m) | 0 | označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | 3 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Celková délka schodů (m) | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Počet schodišť (ks) | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| ODVODNĚNÍ | | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | 0 m | 0 m2 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 1 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 | 0 m | 0 m2 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Litý beton - 2 | 0 m | 0 m2 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m2 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nezepevněný - makadam | 55 m | 268 m2 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| staničení č. km | popis bodu | poznámka | | | | Ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na silnici III/2682 | | | | 16,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) |
| 2 | 0,012 | změna šíře | | | | | 4,00 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | 0,055 | konec úpravy, | napojení na 20d | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Odvod. žlab | | | | | | | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: | | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | | | | 16c | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) |
|-----------------------|-------|--|---|--|--|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| KONSTRUKCE | | Celková délka zábradlí (m) | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Celková délka schodů (m) | 0 | označení: | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Počet schodišť (ks) | 0 | kategorie: místní komunikace III. třídy | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | katastrální území: Obruby | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | název ulice: | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | | 3 | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| ODVODNĚNÍ | | | | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3 | | 188 m | 580 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Železobetonové panely - 1 | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nežpevněný - štěrkodrt' | | 0 m | 0 m2 | Chodníková | 0 | 0 | | | 0 |
| staničení č. km | | popis bodu | | poznámka | | ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | | Napojení na silnici III/2682 | | 10,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,008 | změna šíře | | | | 3,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,188 | konec úpravy, | | napojení na účel.komunikaci | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| Pozámky: + štěrkodrt' | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | | 0 | označení: 17c | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obrubny | Konec obrubny | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|--------------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Celková délka schodů (m) | | 0 | | kategorie: místní komunikace III. třídy | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Počet schodišť (ks) | | 0 | | katastrální území: Obruby | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | | 0 | | název ulice: | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | | 0 | | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | 4 | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | | 0 | | Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 | 5 m | 50 m ² | | | | |
| ODVODNĚNÍ | Počet propustků (ks) | | 0 | Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 | 0 m | 0 m ² | | | | | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | | 0 | Povrch: Železobetonové panely - 1 | 0 m | 0 m ² | | | | | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | | | | | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | | 0 | Povrch: Nezpevněný | 132 m | 396 m ² | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | Ø šíře vozovky | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | napojení na silnici III/2682 | 20,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,005 | změna šíře | nezpevněný | 3,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | změna povrchu | nezpevněný | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,107 | napojení na | 18c | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,137 | konec úpravy, | napojení na účel.komunikaci | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Materiál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | | | 2d | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | | |
|--|------------|--|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Celková délka zábradlí (m) | 0 | označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Obruby název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | | 0 m | 0 m ² | Silniční | 0 | 0 | Levá strana | 0 | |
| Celková délka schodů (m) | 0 | | | 0 m | 0 m ² | Silniční | 0 | 7 | | 7 | |
| Počet schodišťových stupňů (ks) | 0 | | | 0 m | 0 m ² | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Celková délka silničních obrubníků (m) | 7 | | | 7 m | 7 m ² | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 7 | | | 0 m | 0 m ² | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | 0 m | 0 m ² | Chodníková | 0 | 7 | Pravá strana | 7 | |
| | | | 0 m | 0 m ² | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | | |
| ODVODNĚNÍ | | | Ø šíře chodníku | | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Zámková dlažba - 1 | 7 m | 7 m ² | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nezpevněný | 0 m | 0 m ² | | | 0 | 0 | | 0 | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | začátek chodníku | | 1,00 | | | | | | |
| 2 | 0,007 | konec úpravy, | konec chodníku | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Poznámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | 6d | | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) |
|--|---|----------------|--|------|----------|--------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | | | | | Silniční 0 312 Silniční 0 0 Silniční 0 0 Silniční 0 0 Silniční 0 0 Chodníková 0 224 Chodníková 308 312 Chodníková 0 0 Chodníková 0 0 | Levá strana | | | 312 | |
| | Počet schodišťových stupňů (ks) | 0 | označení: | | | | | | | | 0 | |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 312 | kategorie: místní komunikace IV. třídy | | | | | | | | 0 | |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 228 | katastrální území: Obruby | | | | | | | | 0 | |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | název ulice: | | | | | | | | 0 | |
| ODVODNĚNÍ | Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | | | 2 | | | | | 0 | | |
| | Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | | 0 m | 0 m2 | | | | | | 0 | | |
| | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 2 | | 216 m | 216 m2 | | | | 0 | | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | | 0 m | 0 m2 | | | | 0 | | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Zámková dlažba - 1 | | 96 m | 108,2 m2 | | | | 0 | | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nezpevněný | | 0 m | 0 m2 | | | | 0 | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | | Ø šíře chodníku | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | začátek chodníku | | | 1,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) |
| 2 | 0,216 | změna povrchu | zámková dlažba | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,224 | změna šíře | | | | 1,20 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,285 | změna šíře | | | | 1,00 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 | 0,312 | konec úpravy | konec chodníku | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pozámky: betonová dlažba 0,5 m x 0,5 m | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Materiál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | <p style="text-align: center; font-size: 2em;">8d</p> | | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | | | | | | | | | | | označení: |
| | Počet schodišťových stupňů (ks) | 0 | | | | | | | | | | | kategorie: místní komunikace IV. třídy |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 127 | | | | | | | | | | | katastrální území: Obruby |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 76 | | | | | | | | | | | název ulice: |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | | | | | | | | | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: |
| | ODVODNĚNÍ | Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | | |
| | | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | | |
| | | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | | |
| | | Povrch: Zámková dlažba - 1 | | 127 m | 158,8 m ² | | | | | | | | |
| | | Povrch: Nezpevněný | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | Ø šíře chodníku | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | | |
| | 1 | 0,000 | začátek úpravy | začátek chodníku | 1,60 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | | |
| 2 | 0,053 | změna šíře | | 1,00 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | 0,127 | konec úpravy, | konec chodníku | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Pozámky: | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | | |
| | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| | | | 9d | | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|----------------------------|--|----------------|---|------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | 0 | označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Obruby název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | | | Silniční | 0 | 75 | Levá strana | 75 | |
| | Celková délka schodů (m) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet schodišťových stupňů (ks) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | 75 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 45 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| ODVODNĚNÍ | Počet propustků (ks) | 0 | Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | 0 m | 0 m ² | | Chodníková | 0 | 14 | Pravá strana | 14 | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | 0 | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | | Chodníková | 44 | 75 | Pravá strana | 31 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | 0 | Povrch: Zámková dlažba - 1 | 75 m | 93,4 m ² | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | 0 | Povrch: Nezpevněný | 0 m | 0 m ² | | Chodníková | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | Ø šíře chodníku | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | začátek chodníku | | 1,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 | 0,014 | změna šíře | | | 1,80 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | 0,030 | změna šíře | | | 1,40 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 0,044 | změna šíře | | | 1,00 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 | 0,075 | konec úpravy, | konec chodníku | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Poznámky: | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Materiál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | | 0 | | 10d | | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obrubny | Konec obrubny | levá/pravá strana | celkem (m) | | | |
|--|------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----|---|
| Celková délka zábradlí (m) | | 0 | | | | označení: kategorie: místní komunikace IV. třídy katastrální území: Obruby název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1 | | | Silniční | 0 | 33 | Levá strana | 33 | |
| Celková délka schodů (m) | | 0 | | | | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| Počet schodišťových stupňů (ks) | | 0 | | | | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| Celková délka silničních obrubníků (m) | | 33 | | | | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| Celková délka chodníkových obrubníků (m) | | 14 | | | | | | | Silniční | 0 | 0 | | | 0 |
| Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | | 0 | | | Chodníková | | | 14 | 28 | Pravá strana | | 14 | | |
| ODVODNĚNÍ | | 0 | | Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | |
| Počet propustků (ks) | | 0 | | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | |
| Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | | 0 | | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | |
| Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | | 0 | | Povrch: Zámková dlažba - 1 | | 33 m | 38,8 m ² | | | | | | | |
| Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | | 0 | | Povrch: Nezpevněný | | 0 m | 0 m ² | | | | | | | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | | Ø šíře chodníku | Zimní údržba komunikace: | | | 12 hod | | | | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | začátek chodníku | | 1,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | | | |
| 2 | 0,014 | změna šíře | | | 1,20 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 | 0,028 | změna šíře | | | 1,60 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 | 0,033 | konec úpravy, | konec chodníku | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | | | |
| Pozámky: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | Meteriál zábradlí | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----|----------------------------|--|--|---|-------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------|
| KONSTRUKCE | Celková délka zábradlí (m) | | 0 | 15d | | | Obrubníky | | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) |
| | Celková délka schodů (m) | | 0 | | | | označení: | | Silniční | 0 | 28 | Levá strana | 28 |
| | Počet schodišťových stupňů (ks) | | 0 | | | | kategorie: místní komunikace IV. třídy | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Celková délka silničních obrubníků (m) | | 28 | | | | katastrální území: Obruby | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Celková délka chodníkových obrubníků (m) | | 26 | | | | název ulice: | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | | 0 | | | | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | | Silniční | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | | | 0 m | 0 m ² | | |
| | | | | | | | Povrch: Betonová dlažba - 1 | | | 0 m | 0 m ² | | |
| | | | | | | | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | | | 0 m | 0 m ² | | |
| ODVODNĚNÍ | Počet propustků (ks) | | 0 | Povrch: Zámková dlažba - 1 | | | 28 m | 28 m ² | | | | | |
| | Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) | | 0 | Povrch: Nezpevněný | | | 0 m | 0 m ² | | | | | |
| | Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) | | 0 | | | | | | | | | | |
| | Celková délka podélných odvod. žlabů (m) | | 0 | | | | | | | | | | |
| staničení č. km | | popis bodu | | poznámka | | | Ø šíře chodníku | | Zimní údržba komunikace: | | 12 hod | | |
| 1 | 0,000 | začátek úpravy | | začátek chodníku | | | 1,00 | | Odvodnění podélné | | Žlab/ Přírod. žlab | | |
| 2 | 0,028 | konec úpravy, | | konec chodníku | | | | | Začátek žlabu | | Konec žlabu | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | Odvod. žlab | | Délka žlabu | | |
| | | | | | | | | | Mat. žlabu | | Staničení | | |
| | | | | | | | | | Pozn. | | | | |
| Poznámky: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Propustek | | Světlost otvoru | | Délka propustku | | |
| | | | | | | | Čelo Ano/Ne | | Zábradlí Ano/Ne | | Oboustr. / Jenostr. zábradlí | | |
| | | | | | | | | | | | Meteriál zábradlí | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

| KONSTRUKCE | ODVODNĚNÍ | označení: | | 20d | Obrubníky | Silniční/ Chodníková | Začátek obruby | Konec obruby | levá/pravá strana | celkem (m) | |
|--|----------------|-----------|--------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | | 0 | 0 | | | | | | | | kategorie: místní komunikace IV. třídy |
| Celková délka zábradlí (m) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Celková délka schodů (m) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Počet schodišťových stupňů (ks) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Celková délka silničních obrubníků (m) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Celková délka chodníkových obrubníků (m) | 0 | | | | | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| Počet mostů a lávek pro pěší (ks) | 0 | | | průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: | 3 | Silniční | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 | 0 m | 0 m ² | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Povrch: Betonová dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Povrch: Kamenná dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Povrch: Zámková dlažba - 1 | 0 m | 0 m ² | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Povrch: Nezpevněný | 18 m | 54 m ² | 0 | 0 | | 0 | |
| staničení č. km | popis bodu | | poznámka | Ø šíře chodníku | Zimní údržba komunikace: | | | neudržovaná | | | |
| 1 0,000 | začátek úpravy | | napoj MK 14c | 3,00 | Odvodnění podélné | Žlab/ Přírod. žlab | Začátek žlabu | Konec žlabu | levá/pravá strana | celkem (m) | |
| 2 0,018 | konec úpravy, | | napoj MK 19c | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | Odvod. žlab | Délka žlabu | Mat. žlabu | Staničení | Pozn. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Poznámky: | | | | | Propustek | Světlost otvoru | Délka propustku | Čelo Ano/Ne | Zábradlí Ano/Ne | Oboustr. / Jenostř. zábradlí | Materiál zábradlí |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |